

Comune di **BOSA** Provincia di Oristano



azienda regionale per l'edilizia abitativa

Distretto di **Oristano** - Ufficio Tecnico

PROGETTO ESECUTIVO

RECUPERO DI 80 ALLOGGI IN VIA DELITALA - RIONE CARIA -

Elaborato

**EDIFICIO 1, n.12 ALLOGGI
RILIEVO FOTOGRAFICO**

Redatto da

Geom. Giovanni LAI

Ing. Leonardo RIU



Legge

Data

Gennaio 2015

Aggiornamento

Resp. del procedimento

Scala

Tavola

1.3

Comune di **BOSA** *Provincia di Oristano*



azienda regionale per l'edilizia abitativa

Distretto di **Oristano** - Ufficio Tecnico

PROGETTO ESECUTIVO

RECUPERO DI 80 ALLOGGI IN VIA DELITALA - RIONE CARIA -

Elaborato

**EDIFICIO 1, n.12 ALLOGGI
RILIEVO FOTOGRAFICO**

Redatto da

**Geom. Giovanni LAI
Ing. Leonardo RIU**

Legge

Scala

Data

Gennaio 2015

Tavola

Aggiornamento

Resp. del procedimento

1.3



STRALCIO DEL PUC Sc. 1:2000



ORTOFOTO Sc. 1:2000



Figura 1: prospetto anteriore sulla via Delitala.



Figura 2:prospetto anteriore sulla via Delitala.



Figura 3:prospetto anteriore sulla via Delitala.



Figura 4:prospetto anteriore sulla via Delitala.



Figura 5: prospetto laterale sinistro.



Figura 6:prospetto laterale sinistro.



Figura 7:prospetto laterale sinistro.



Figura 8:prospetto laterale sinistro.



Figura 9:prospetto laterale sinistro, dettaglio sul locale di sgombero.



Figura 10: prospetto posteriore.



Figura 11: prospetto posteriore, dettaglio sul locale di sgombero



Figura 12: prospetto posteriore.

:



Figura 13: prospetto posteriore.



Figura 14: prospetto posteriore.



Figura 15: vista di uno dei cortili posteriori di pertinenza.



Figura 16: prospetto posteriore, dettaglio sui balconi.



Figura 17: prospetto posteriore, dettaglio sui balconi.



Figura 18: prospetto posteriore.



Figura 19: prospetto posteriore.



Figura 20: prospetto posteriore, dettaglio sui cornicioni.



Figura 21: prospetto posteriore, dettaglio sui cornicioni.



Figura 22: prospetto posteriore, dettaglio sui cornicioni.



Figura 23: prospetto posteriore, dettaglio sui balconi.



Figura 24: riferimento foto 21, prospetto posteriore, dettaglio sui cornicioni.



Figura 25: dettaglio sul cortile di pertinenza.



Figura 26: riferimento foto 22, dettaglio sui cornicioni.



Figura 27: dettaglio sul cornicione dei locali di sgombero di pertinenza degli alloggi.



Figura 28: prospetto posteriore, dettaglio su infissi, cornicioni e balconi.



Figura 29: prospetto posteriore dettaglio sui balconi.



Figura 30: prospetto posteriore dettaglio sui balconi.



Figura 31: prospetto laterale destro.




Figura 32: prospetto anteriore, sulla via Delitala.