

Comune di **BOSA** Provincia di Oristano



azienda regionale per l'edilizia abitativa

Distretto di **Oristano** - Ufficio Tecnico

PROGETTO ESECUTIVO

RECUPERO DI 80 ALLOGGI IN VIA DELITALA - RIONE CARIA -

Elaborato

**EDIFICIO 6, n.18 ALLOGGI
RILIEVO FOTOGRAFICO**

Redatto da

Geom. Giovanni LAI
Ing. Leonardo RIU



Legge

Scala

Data

Gennaio 2015

Tavola

Aggiornamento

Resp. del procedimento

6.3

Comune di **BOSA** *Provincia di Oristano*



azienda regionale per l'edilizia abitativa

Distretto di **Oristano** - Ufficio Tecnico

PROGETTO ESECUTIVO

RECUPERO DI 80 ALLOGGI IN VIA DELITALA - RIONE CARIA -

Elaborato

**EDIFICIO 6, n.18 ALLOGGI
RILIEVO FOTOGRAFICO**

Redatto da

**Geom. Giovanni LAI
Ing. Leonardo RIU**

Legge

Data

Gennaio 2015

Aggiornamento

Resp. del procedimento

Scala

Tavola

6.3



STRALCIO DEL PUC Sc. 1:2000



ORTOFOTO Sc. 1:2000



Figura 1: prospetto anteriore sulla via Delitala e prospetto laterale sinistro.



Figura 2: prospetto laterale sinistro.



Figura 3: prospetto posteriore.



Figura 4: prospetto posteriore.



Figura 5: prospetto posteriore.



Figura 6: prospetto posteriore.



Figura 7: prospetto posteriore.



Figura 8: prospetto posteriore.



Figura 9: prospetto posteriore, cortile di pertinenza.



Figura 10: prospetto posteriore, cortile di pertinenza e dettaglio del cornicione del locale di sgombero.



Figura 11: prospetto posteriore, cortile di pertinenza e dettaglio del cornicione del locale di sgombero.



Figura 12: prospetto posteriore e dettaglio dei balconi.



Figura 13: prospetto posteriore e dettaglio dei balconi.



Figura 14: prospetto posteriore e dettaglio dei balconi.





Figura 15: prospetto posteriore e dettaglio sui cornicioni.



Figura 16: prospetto posteriore e dettaglio sui cornicioni.



Figura 17: prospetto posteriore, cortile di pertinenza, dettaglio sul cornicione del locale di sgombero.



Figura 18: prospetto posteriore, cortile di pertinenza, dettaglio sul cornicione del locale di sgombero.



Figura 19: prospetto posteriore, dettaglio sui cornicioni ed i balconi.



Figura 20: prospetto posteriore, dettaglio sui cornicioni ed i balconi.



Figura 21:prospetto posteriore, dettaglio sui cornicioni ed i balconi.



Figura 22: prospetto posteriore e dettaglio sui cornicioni ed i balconi.



Figura 23: prospetto posteriore, dettaglio sul locale di sgombero.



Figura 24: prospetto posteriore, cortile di pertinenza, dettaglio sul cornicione del locale di sgombero.



Figura 25: prospetto posteriore, cortile di pertinenza, dettaglio sul cornicione del locale di sgombero.



Figura 26: cortile posteriore di pertinenza.



Figura 27: prospetto posteriore.



Figura 28: prospetto posteriore.



Figura 29: prospetto laterale destro.



Figura 30: prospetto laterale destro.



Figura 31: prospetto anteriore e prospetto laterale destro.



Figura 32: prospetto anteriore sulla via Delitala.



Figura 33: prospetto anteriore sulla via Delitala.



Figura 34: prospetto anteriore sulla via Delitala.



Figura 35: prospetto anteriore sulla via Delitala.



Figura 36: prospetto anteriore sulla via Delitala.



Figura 37: prospetto anteriore sulla via Delitala.



Figura 38:prospetto anteriore sulla via Delitala.



Figura 39: prospetto anteriore sulla via Delitala.